

## PIEGATRICE MANUALE PER RESISTENZE FERRI DA STIRO



## PIEGATRICE MANUALE PER RESISTENZE FERRI DA STIRO

Per la produzione di resistenze ferri da stiro è la macchina ideale che unisce semplicità d'uso e versatilità al cambio modello.

Con essa si possono eseguire molteplici sagome in piano con possibilità, grazie ad una coppia di camme, di registrare i ritorni elastici del materiale.

Il carico è manuale di una o due resistenze alla volta; l'espulsione della resistenza è automatica.

### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

Diametro resistenza	mm	6,25-6,5
Lunghezza resistenze	mm	200-400
Potenza elettrica installata	kw	5
Alimentazione elettrica		3x400V+N-50Hz
Alimentazione pneumatica	bar	6
Dimensioni	mm	1200x1200x2400H
Peso	kg	1600
Produttività media (x 2 resistenze)	Pz./h	600-700
Tempo attrezzamento per cambio modello	min.	10

